



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

**Dipartimento istruzione e cultura**

Via Gilli, 3 - 38121 Trento

**T** +39 0461 497233

**F** +39 0461 497252

**pec** dip.istruzioneecultura@pec.provincia.tn.it

**@** dip.istruzioneecultura@provincia.tn.it

**web** [www.provincia.tn.it](http://www.provincia.tn.it)

Ai

Dirigenti scolastici delle istituzioni  
scolastiche e formative  
provinciali e paritarie  
LORO SEDI

Alle

Scuole dell'infanzia equiparate  
LORO SEDI

All'

ALBO INTERNET

e. p..c. Ai

Dott. Massimo Paolazzi  
Dirigente Settore Laboratorio A.P.P.A.  
SEDE

Ai

Dott. Dario Uber  
Direttore U.O.P.S.A.L.  
SEDE

Alla

Dott. ssa Monica Marani  
Dirigente Unità operativa fisica sanitaria.  
SEDE

D335/4.15-2021/FZ

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: valutazione del rischio legato alla presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti – gas radon – D.Lgs. 81/08 e D. Lgs. 101/2020.

Si invia in allegato la nota numero 181248 del 15 marzo 2021 del Dipartimento di Prevenzione dell'A.P.S.S. di Trento con la quale si ricorda la necessità di provvedere all'aggiornamento della valutazione del rischio da esposizione a sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti e pone in evidenza la sostanziale riduzione del limite massimo consentito da 500 Bq/m<sup>3</sup> della precedente normativa agli attuali 300 Bq/m<sup>3</sup> definiti all'art. 12 del D.Lgs. 10/2020.

Allo scopo di effettuare un corretto aggiornamento della valutazione, considerato che gli ultimi dati disponibili risalgono alla campagna di misurazione del 2006, si ritiene opportuno suggerire delle nuove misurazioni ricordando che sono obbligatorie nei casi in cui: i valori precedenti siano prossimi o superiori ai limiti attuali, siano stati eseguiti lavori significativi di manutenzione alle strutture (isolamento termico, cambio infissi, lavori sull'attacco a terra dell'edificio ecc.) o si tratti di una struttura costruita dopo il 2006 per la quale non sono state fatte misurazioni relative al gas radon.

Per eventuali chiarimenti si prega di far riferimento ai R.S.P.P. Maurizio Adami (tel. 0461 496996), Angelo Platzer (tel. 0461 497214) e Flavio Zendron (tel. 0461 497260).

Distinti saluti.

**IL DIRIGENTE GENERALE**

**- dott. Roberto Ceccato -**

è copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegata:

nota A.P.S.S. n. 181248 d.d. 15/03/2021